



## SG-12 - ALL-CLEAN

Scheda tecnica

Chimica San Fedele S.r.l.

**SEDE:**

via Mons. Zeno Piccinelli  
26 Palazzolo S/O (BS)

**DEPOSITO E UFFICI:**

Via Leonardo Da Vinci  
8/P Palosco (BG)

P.iva: 02073880987

C.f.: 02073880987

CAP. SOC. 10,200,00

REA BS 412914

Tel: 035/4497443

Fax: 035/4497934

info@chimicasanfedele.com

www.chimicasanfedele.com



DECAPANTE LIQUIDO PER ALLUMINIO

**CARATTERISTICHE**

Si tratta di un particolare decapante concentrato per l'eliminazione degli ossidi dovuti a saldature o trattamenti termici, molto efficace, messo a punto senza la presenza di acido fluoridrico, nè cloridrico.

**MODALITA' D'USO**

si impiega normalmente diluito in ragione di 1:1 o 1:3 con acqua.

Impianti in cui si opera

Si opera normalmente ad immersione in vasche di politene o di PVC.

Si può anche operare a spruzzo, se l'operazione si svolge all'aperto, non è necessario prevedere cappe di aspirazione ai bordi della vasca. Qualora invece si operi a caldo e' necessario prevedere l'impianto di aspirazione dei fumi.

formato: fusto lt.50

Le istruzioni e le informazioni che precedono sono dettate da una lunga esperienza di laboratorio e di pratico impiego e sono quindi accurate e pertinenti. Ma poiche' le reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti sono al di la' di ogni ns. pratica possibilita' di controllo, esse vengono fornite da parte nostra senza alcuna responsabilita' o garanzia, implicita' od esplicita.

H302: Nocivo se ingerito.

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

P260: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.

P301 + P330 + P331: IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.

P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo.

Continuare a sciacquare.

P310: Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in ...

